



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～平成31年8月

2期・・・・・・平成32年2月～平成32年3月

平成30年11月



3F(3工区)穴あきPC据付状況




3F(3工区)穴あきPC金物取付状況



3F(3工区)バルコニーPC据付状況



3F(3工区)バルコニーPC据付完了



1F 木構造部状況



4F(1 工区)壁建込状況



3F(3 工区)スラブ配筋状況



3F(2 工区)打設後の養生状況



3F(3 工区)コンクリート打設状況



3F(3 工区)コンクリート打設状況



3F(3 工区)腰壁・逆梁コンクリート打設状況



3F(3 工区)腰壁・逆梁コンクリート打設状況



4F(2 工区)梁・スラブ配筋状況



4F(2 工区)階段配筋状況



4F(3 工区)木梁用支保工組立状況



4F(3 工区)木梁用支保工組立状況



4F(3 工区)木柱・木梁据付状況



4F(3 工区)木柱・木梁据付状況

