



長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～平成31年8月

2期・・・・・・平成32年2月～平成32年3月

平成31年2月



5・R階 木柱・木梁据付状況



5・R階 木柱・木梁据付完了



上棟式



上棟式(見学状況)



R階 穴あき PC 据付状況



R階 スラブ・逆梁配筋完了




R階 配筋完了(2工区)




R階 コンクリート打設状況(2工区)



東面クローラークレーン解体状況




窓枠サッシ据付状況



東面 外構工事(熱源装置・オイルタンク)



東面 外構工事(熱源装置・オイルタンク)




東面 外構工事(ボックスカルバート)



東面 外構工事(オイルタンク)



間仕切壁(下地) 組立状況



間仕切壁グラスウール貼り状況



外壁タイル貼り状況



外壁目地入れ状況




構造見学会



構造見学会



構造見学会



構造見学会

