



## 長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

### 工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～令和元年8月

2期・・・・・・令和2年2月～令和2年3月

### 平成31年4月



エントランス棟部 掘削状況



エントランス棟部 掘削状況



エントランス棟 ベース CON 打設完了



エントランス棟 ベース CON 打設完了




エントランス棟 地中梁配筋状況



エントランス棟 土間配筋状況



屋上 西面 メッシュ敷き状況



屋上 押さえ CON 打設状況



トップライトガラス取付状況



トップライトガラス取付完了



外部軒天クリア塗装状況



外部軒天クリア塗装状況



セルフレベル打設状況



セルフレベル打設状況




天井下地組状況




天井ボード張付け状況



外部バルコニー部塗膜防水



外部バルコニー部塗膜防水(仕上げ)



天井板貼り状況



東面外部足場解体状況

