



## 長門市本庁舎工事の進捗状況



工事期間中は、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

### 工事期間

1期・・・・・・平成30年1月～令和元年8月

2期・・・・・・令和2年2月～令和2年3月


令和 元年 7月



回廊 鉄骨組



回廊 金属屋根取付



北面 外構工事



北面 インターロッキング取付




市民広場 インターロッキング取付



市民広場 インターロッキング取付



西面 花壇工事



駐輪場 土間鉄筋組



駐輪場 土間 CON 打設



駐輪場 土間 CON 押さえ



5F 議場傍聴席 鉄骨組



5F 議場傍聴席 木張付け




5F 議場 壁・天井木張付け



5F 議場 OAフロア取付



5F 議場 カーペット敷 家具取付



5F 議場 家具取付完了



1F 吹抜け部 断熱シート張り



1F 吹抜け部 鋼製床取付



吊り下げサイン取付



カウンター取付

