


通学路対策箇所図（通小学校 1 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（通小学校 2 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（菱海中学校 2 / 2）



通学路対策箇所図（仙崎小学校 1 / 2）

仙崎小⑧（③の一部）

・車が止まっていると、車道にはみ出して、通行しなければならないので、危険。

〈対策メニュー〉

・注意喚起

・見守り活動の重点化

・カーブミラーの設置

《令和4年度合同会議》

→取締り継続

《令和5年度合同会議》

→取締り継続

《令和6年度合同会議》

→取締り継続（路側帯の駐車）

仙崎小⑫

・交通量が多く、保育園の送りと重なり、危険である。

〈対策メニュー〉

・看板またはカーブミラーの設置

《平成28年度合同会議》

→倉庫前にカーブミラーを設置するのが、難しい。今後検討していく。

《令和5年度・6年度合同会議》


→交通規制は困難

→自治会からの要望に応じて対応



●：要対策箇所

通学路対策箇所図（仙崎小学校 2 / 2）



仙崎小⑤

・大津校舎横の県住から登校する児童は、住宅地と農地との間の道を通学路としており、道幅が狭く改善が必要である。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・見守り活動の重点化
- ・路側帯の確保

《令和4年度合同会議》

→蓋がけの順次実施

《令和5年度合同会議》

→蓋がけの順次実施を継続

《令和6年度合同会議》

→外側線の引き直し実施済

蓋がけの順次実施を継続

仙崎小②④

・建物の壁が剥がれている。コーンや仮囲いが設置されているが、剥がれた壁の一部がそのまま歩道に落ちている。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
- ・建物の補修等

《令和5年度合同会議》


→所有者への交渉を継続中

《令和6年度合同会議》


→樹木の伐採 順次対応

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（深川小学校 1 / 4）



通学路対策箇所図（深川小学校 2 / 4）




通学路対策箇所図（深川小学校 3 / 4）

深川小⑨


・広域農道～国道316号線のアクセス道路になっており、スピードを上げて通行する車が多い。道幅も狭く見通しの悪い所がある。通学通勤が重なる時間帯は危険である。地域からの要望もあり、過去に事故の発生もある。

〈対策メニュー〉

- ・注意喚起
 - ・路面標示による注意喚起
- 《令和4年度合同会議》
→路面標示、外側線の引き直し計画
- 《令和5年度合同会議》
→路面標示、外側線の引き直し




通学路対策箇所図（深川小学校 4 / 4）



深川小②⑥
 ・大津緑洋高校周辺をはじめ、田屋地域全般にわたり水路がある。田に水が必要な時期は1メートル深水があり危険。
 〈対策メニュー〉
 ・注意喚起
 《平成29年度会議》
 ・通学路の変更
 →同じ通学路継続

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（向陽小学校 1 / 2）



通学路対策箇所図（向陽小学校 2 / 2）

向陽小⑬

・崖の街灯が古くて(LEDではない)照射が足りない。街灯が木の陰に隠れている。街灯の電球切れ。
・崖の木がせり出して街灯を隠し、草が生えて歩道を狭め、落ち葉が歩道を狭めている。
＜対策メニュー＞
・街灯の補修、注意喚起
《令和5年度合同会議》
→街灯は自治会で管理。自治会から要望が出れば道路管理者で対応。

向陽小⑭

・JRの線路沿いに草が生えているため道が狭まり、車が歩道側に寄ってしまう。
＜対策メニュー＞
・草への対応、注意喚起
《令和5年度合同会議》
→年1回路肩の草刈りを実施している。現在のところ対応はできている。

向陽小⑮

・小河内農業者トレーニングセンターから真っすぐ伸びている道路を横切る横断歩道の白線が薄い。
＜対策メニュー＞
・横断歩道の塗り直し
《令和5年度合同会議》
→横断歩道の塗り替えを実施(期日は未定)

向陽小⑯

・山村別館から駐在所の間の歩道の街路樹の根がアスファルトを押し上げて、凹凸が激しい。
＜対策メニュー＞
・凹凸の補修
《令和5年度・6年度合同会議》
→補修継続中であり、今後も順次補修継続


向陽小⑰

・柵と歩道のアスファルトの間がなく、落ち葉が落ちて法面に掃くことができない。西側の竹林が歩道を暗くして危ない。
＜対策メニュー＞
・竹林伐採
・落ち葉の処理
《令和5年度合同会議》
→落ち葉はボランティアと道路管理者で対応
→民地側の竹林は民地側で対応し、反対側は道路管理者で枝の伐採を

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（俵山小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（明倫小学校 1 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（明倫小学校 2 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（明倫小学校 3 / 4）




通学路対策箇所図（明倫小学校 4 / 4）



●：要対策箇所

通学路対策箇所図（浅田小学校）



●：要対策箇所


通学路対策箇所図（日置小学校 1 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（日置小学校 2 / 4）




この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（日置小学校 3 / 4）




位置図



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（日置小学校 4 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（神田小学校）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（油谷小学校 1 / 3）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（油谷小学校 2 / 3）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。


●：要対策箇所

通学路対策箇所図（油谷小学校 3 / 3）



●：要対策箇所

通学路対策箇所図（向津具小学校）



通学路対策箇所図（仙崎中学校）

仙崎中②

・自動車の運転手が、見通しの悪さを感じることが多いらしい。

・h28年8月現在、事故が頻繁にある。

〈対策メニュー〉

・注意喚起

・見守り活動の重点化

・警戒標識・路面表示による注意喚起

《平成29年度合同会議》

→路面標示有り

《令和3年度合同会議》

→路面標示、外側線の引き直し

《令和5年度合同会議》

→外側線の引き直し

《令和6年度合同会議》

→外側線の引き直し実施済み

仙崎小学校

仙崎駅

56

仙崎海上保安部

山口県立
大津緑洋高校

鳥越町
仙崎中学校


28

山口県立大津緑洋高等学校

江之川

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（深川中学校 1 / 4）




この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（深川中学校 2 / 4）




通学路対策箇所図（深川中学校 3 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（深川中学校 4 / 4）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（三隅中学校 1 / 2）



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所


通学路対策箇所図（三隅中学校 2 / 2）




この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

●：要対策箇所

通学路対策箇所図（日置中学校 1 / 2）



通学路対策箇所図（日置中学校 2 / 2）



通学路対策箇所図（菱海中学校 1 / 2）



●：要対策箇所

通学路対策箇所図（菱海中学校 2 / 2）

